

Zur Kenntnis genommen	Betriebs- leiter	Meister	Auftrags- Annehmer	Monteurs		

TECHNISCHE MITTEILUNG

FORD WERKE AG KÖLN · KUNDENDIENST



Kraftstoffanlage 25

26. April 1965

(270)

Vergaser 20M

Ab Motor-Nr EP 70 845, gebaut am 5. 4. 65, montieren wir auf die 20M LC 85 PS Motoren einen Doppelvergaser mit neuer Düsenbestückung. Dieser Vergaser bringt in allen Drehzahlbereichen ein einwandfreies Übergangsverhalten.

Die neue Düsenbestückung ist gegenüber der früheren folgende:

Hauptdüse	130
Luftkorrekturdüse	140
Leerlaufdüse	40
Vollastanreicherung	107,5

Sollte an einem 20M schlechtes Übergangsverhalten reklamiert werden, so sind diese neuen Düsen einzubauen. Im Garantiefall vergüten wir für diese Umrüstung des Vergasers 0,7 Stunden und den notwendigen Düsensatz. Unsere Abteilung "Teile, Motoren und Zubehör" liefert unter der Bestell-Nr 11-444 229 diese neuen Teile in einem Satz.

b. w.

Sollte mit der neuen Düsenbestückung das Übergangsverhalten im unteren Drehzahlbereich noch nicht ganz befriedigend sein, so muss ein 1,5 mm starker Unterlegling statt des 0,5 mm Ringes unter das Schwimmer-nadelventil montiert werden. Durch diese Massnahme wird das Schwimmerniveau abgesenkt und der Motor läuft einwandfrei. Der 1,5 mm Unterlegling ist unter der Bestell-Nr 11-405 842 zu beziehen.

Weiterhin möchten wir darauf hinweisen, dass ein zugesetztes Luftfilter auch zu Übergangsschwierigkeiten führen kann. Es ist in einem solchen Falle zweckmässig, probeweise den Filtereinsatz gegen einen neuen auszuwechseln.

